




**DAFTAR POTENSI RAWAN BANJIR
DI WILAYAH KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG**

NO	KELURAHAN	POTENSI RAWAN BANJIR			PENYEBAB	INDIKASI PELANGGARAN	SARAN TINDAK
		ALAMAT	FOTO LOKASI	TITIK KOORDINAT			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TULUSREJO	Jl. Bantaran I Makam RW 001		Lat. -7.9507800808712075, Long 112.63769855993529	Debit air yang meningkat, limpahan dari tempat yang lebih tinggi serta diperlukan peningkatan drainase.	nihil	Normalisasi dan Pembangunan Saluran
		Jl. Bantaran V RT 005 RW 003		-7.9455187484891585, 112.63535402656012	Diperlukan normalisasi sungai, penertiban bangunan di sepanjang aliran sungai.	nihil	normalisasi pembangunan saluran drainase serta penertiban bangunan yang melakukan pelanggaran
		Jl. Kedawung I RT 001 RW 005		-7.953831889274703, 112.63795647326042	Perlunya pengangkatan sedimen, normalisasi sungai	nihil	Normalisasi dan Pembangunan Saluran
		Jl. Kedawung II RT 002 RW 005		-7.952195539987975, 112.63796720209162	Perlunya normalisasi sungai, penertiban bangunan di sepanjang aliran sungai	terdapat bangunan permanen yang berdiri di tepi tebing sungai	normalisasi sungai dan penertiban bangunan yang melakukan pelanggaran pembangunan
		Jl. Sufelir RT 005 RW 007		-7.949869703820714, 112.63298077229788	Bangunan yang berada di atas aliran sungai	sungai tertutup beton sehingga sulit diakses untuk pembersihan dan pengangkatan sedimen	penertiban bangunan yang melakukan pelanggaran pembangunan

		-7.949869703820714, 112.63298077229788	Bangunan yang berada di atas aliran sungai	sungai tertutup beton sehingga sulit diakses untuk pembersihan dan pengangkatan sedimen	penertiban bangunan yang melakukan pelanggaran pembangunan
Jl. Bukirsari RT 004 RW 008		-7.943331844586328, 112.63097960776985	Bangunan yang berada di atas aliran sungai	terdapat bangunan permanen yang berdiri di tepi tebing sungai	penertiban bangunan yang melakukan pelanggaran pembangunan
Jl. Kendalsari I RT 002, RT 003 RW 009		-7.946126158638003, 112.62449159338361	Diperlukan peninggian plengsengan dan pengangkatan sedimen	bangunan berada tepat di tepi bantaran sungai	peninggian plengsengan dan pengangkatan sedimen
Jl. Cengger Ayam RT 001 RW 014		-7.948371812526379, 112.63187648223258	Aliran sungai yang ditutup menjadi akses jalan	sungai tertutup beton sehingga sulit diakses untuk pembersihan dan pengangkatan sedimen	penertiban bangunan yang melakukan pelanggaran pembangunan
		-7,9486S112,6318E2960NW	Penyempitan sungai	terdapat penyempitan pada aliran sungai yang mengakibatkan kecepatan arus air mengalir	penertiban bangunan yang menyebabkan penyempitan aliran sungai

		Jl. Cengger Ayam Dalam RT 002 RW 014		-7.948169763872763, 112.6315080860765	Bangunan yang berada di atas aliran sungai	sungai tertutup beton sehingga sulit diakses untuk pembersihan dan pengangkatan sedimen	penertiban bangunan yang melakukan pelanggaran pembangunan
				-7.948169763872763, 112.6315080860765	Bangunan yang berada di atas aliran sungai	sungai tertutup beton sehingga sulit diakses untuk pembersihan dan pengangkatan sedimen	penertiban bangunan yang melakukan pelanggaran pembangunan
		Villa Bunga Sepatu RT 002 RW 014		-7.948650778787026, 112.6307819752448	Bangunan yang berada di atas aliran sungai	bangunan permanen yang menjorok ke arah sungai	penertiban bangunan yang melakukan pelanggaran pembangunan
		Jl. Mandasia Dalam RT 003 RW 014		-7.9483036791398805, 112.62992586497587	Bangunan yang berada di atas aliran sungai	sungai tertutup beton sehingga sulit diakses untuk pembersihan dan pengangkatan sedimen	penertiban bangunan yang melakukan pelanggaran pembangunan
		Jl. Raya Bukirsari		7,9420S112,6293E3470N	Posisi jalan dan sungai yang lebih rendah dan berada diantara 2 jalan yang menurun, peningkatan drainase	nihil	pemasangan drainase di sisi jalan yang memiliki kemiringan cukup untuk menuju ke sungai
		Jl. Soekarno Hatta (Depan Bakso kota Cak Man) RW. 16 RT. 1		Lat.-7.941821, Long 112.622505	Depan Bakso kota Cak Man Saluran ambrol, sehingga mengalami pendangkalan		Melakukan perbaikan dan penguatan struktur saluran air yang ambrol di depan Bakso Kota Cak Man, disertai pengerukan sedimen untuk mengatasi pendangkalan. dan dilakukan normalisasi saluran

		TKBJ Jl. Sukarno Hatta		Lat. -7.942025, Long 112.622434	Saluran irigasi (yg akan dinormalisasi) ambrol (utara TKBJ)		segera pada saluran irigasi yang ambrol di wilayah utara TKBJ melalui perbaikan struktur dan penguatan tebing saluran. Selanjutnya dilakukan normalisasi saluran untuk mengembalikan kapasitas aliran, disertai pembersihan sedimen dan material runtutan. Diperlukan pula pemantauan berkala serta pengamanan area sekitar guna mencegah kerusakan lanjutan sebelum dan setelah proses normalisasi dilaksanakan.
2	MOJOLANGU	Jl. Taman Borobudur Indah Blok A/02 RW 05 (Jembatan Widyagama Kampus 3)		Lat. -7.937877, Long 112.633196	Penyempitan bibir sungai, hujan Deras Sehingga debit air melebihi kapasitas, sehingga air meluber kejalan	nihil	Normalisasi Saluran
		Jl. Taman Borobudur Utara RW 04 (perbatasan tunjungsekar)		Lat. -7.937163, Long 112.636997	Pendangkalan Sungai sehingga ketika hujan Deras Sehingga debit air melebihi kapasitas dan air meluber kejalan, ada bangunan Pos kamling tunjungsekar	nihil	melakukan pengerukan sedimen sungai secara berkala
		Jl. Simpang Borobudur Utara RW 13 (perbatasan tunjungsekar)		Lat. -7.93701, Long 112.637752	Pendangkalan sungai, dan penyempitan bibir sungai, serta terdapat tanaman liar di sungai, sehingga air meluber kejalan		melakukan pengerukan sedimen sungai secara berkala
		Jl. Bukirsari		Lat. -7.941649, Long	Pendangkalan sungai, kontur tanah cekung sehingga air menumpuk di posisi tersebut, outlet saluran pembuangan air ke sungai posisinya sejajar atau lebih rendah dari permukaan sungai, air dari Jl. Ters. Candi Mendut tidak masuk ke drainase	saluran balnek dengan sungai besar yg melintas barat ke timur mengarah ke tulusrejo,	normalisasi saluran/ pengerukan sedimen

		Jl. Taman Borobudur (Belakang Bank Panin) RW 04		-7.938605	Penyempitan bibir sungai dan pendangkalan sungai, serta ada bangunan di atas sungai sehingga ketika Hujan Deras dan debit air melebihi kapasitas dan air meluber kejalan		melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Terusan Borobudur Gg I RW 04		-7.938865	Penyempitan bibir sungai dan pendangkalan sungai, serta ada bangunan di atas sungai sehingga ketika Hujan Deras dan debit air melebihi kapasitas dan air meluber kejalan		melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Candi Sari Utara RW 02		-7.94003	Penyempitan bibir sungai di timur jembatan ketika Hujan Deras debit air melebihi kapasitas, sehingga air meluber kejalan		melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Soekarno Hatta RW 05 (ringin batu alam)		-7.939564	penyempitan bibir sungai, saluran crosing jalan tidak menampung air Hujan sehingga air meluber kejalan, ada bangunan di atas sungai	volume air ketika hujan deras mengalami debit air sangat tinggi, sedangkan sungai ada penyempitan	normalisasi saluran
		Perum PTP, Jl. Soekarno Hatta RW 08		-7.937468	saluran drainase di kanan kiri jalan perumahan kurang besar sehingga air meluber kejalan		normalisasi saluran

		Jl. Candi Bima RW 02		-7.943887	Pendangkalan saluran air sisi barat, dan menyempit serta terdapat bangunan di atas sungai, sehingga air meluber kejalan		melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Candi Mendut RW 02 (Indomart Pertigaan Telagawangi, Candi Mendut dan Candi Bima)		-7.944293	Saluran Drainase kurang memadai sehingga tidak menampung debit air yang terlalu banyak ketika hujan, adanya bangunan di atas sungai		melakukan peningkatan kapasitas saluran
		Jl. Simpang Candi Sewu RW 03		-7.946519	terdapat bangunan diatas sungai, Penyempitan bibir sungai, Hujan Deras Sehingga debit air melebihi kapasitas dan air meluber kejalan	pelanggaran bangunan diatas saluran	mengusulkan untuk mencari solusi dan mediasi kepada warga yang terdampak
		Jl. Candi Telagawangi RW 01 (utara makam)		-7.946727	pertemuan arus air sungai dari utara dan barat, bangunan di atas sungai	melaksanakan penertiban dan penegakan	melakukan pendataan dan verivikasi
		SD Insan Amanah		-7.940603	Drainase yang seharusnya lurus di belokan ke kiri dan tidak mencukupi untuk aliran sungai		melakukan peningkatan kapasitas saluran

		Jl. Simpang Candi Panggung RW 09		-7.936483	Hujan Deras Sehingga debit air melebihi kapasitas, sehingga air meluber kejalan		melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Candi panggung Barat RW 18		-7.935107	Hujan Deras Sehingga debit air melebihi kapasitas, terdapat bangunan jembatan crossing jalan yang terlalu tinggi, sehingga air masuk ke perkampungan		melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Simpang Borobudur Utara (RT 05 RW 13)		-7.938355	Drainase kecil dan tertutup sehingga tidak menampung luberan air dari saluran air		melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Manunggal RW 17 (perumahan ABM)		-7.933004	Hujan Deras Sehingga debit air melebihi kapasitas, sehingga air meluber kejalan, karena lokasi merupakan cekungan		melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Terusan Sudimoro RW 17 (perbatasan Tunjungsekar)		-7.92891	Penyempitan saluran dan pendangkalan saluran air ketika Hujan Deras Sehingga debit air melebihi kapasitas sehingga air meluber kejalan, ada bangunan di atas sungai		melakukan normalisasi saluran irigasi

		Jl. Soekarno Hatta (patung pesawat) RW 07		-7.936741	kontur jalan turun, dan ketika Hujan Deras debit air melebihi kapasitas sehingga air meluber kejalan, bottleneck saluran di ruko (BRI)		melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Sudimoro Dalam RW 06 (Ringin Asri)		-7.937472	penyempitan saluran air Sehingga saluran tidak bisa menampung air hujan, sehingga air meluber kejalan, adanya bangunan dan jembatan yang mengurangi kapasitas sungai		melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Soekarno Hatta (Depan Bakso kota Cak Man) RW. 16 RT. 1		Lat.-7.941821, Long 112.622505	Depan Bakso kota Cak Man Saluran ambrol, sehingga mengalami pendangkalan		Melakukan perbaikan dan penguatan struktur saluran air yang ambrol di depan Bakso Kota Cak Man, disertai pengerukan sedimen untuk mengatasi pendangkalan. dan dilakukan normalisasi saluran
		TKBJ Jl, Sukarno Hatta		Lat.-7.942025, Long 112.622434	Saluran irigasi (yg akan dinormalisasi) ambrol (utara TKBJ)		Melakukan penanganan segera pada saluran irigasi yang ambrol di wilayah utara TKBJ melalui perbaikan struktur dan penguatan tebing saluran. Selanjutnya dilakukan normalisasi saluran untuk mengembalikan kapasitas aliran, disertai pembersihan sedimen dan material runtuhan. Diperlukan pula pemantauan berkala serta pengamanan area sekitar guna mencegah kerusakan lanjutan sebelum dan setelah proses normalisasi dilaksanakan.
3	JATIMULYO	Jl. Kembang Sepatu RT. 01 RW. 01	 -7.948901, 112.630992 Melang/ae: Lumajang, Kota Melang, Jawa Timur Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/KULPRLHcP8ta5 SALIN LINK	Lat.-7.948901, Long 112.630992	- Hujan deras dan gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan dan halaman rumah warga) - Ada Bangunan yang berdiri di atas aliran air dan Sedimen tinggi	Pembuangan bekas Material bangunan/sampah/Pembuangan Pengambilan Pasir Sungai	melakukan perbesaran dimensi/penambahangorong-gorong

Jl. Kalpataru V RW. 01  -7.949873, 112.627060 Jl. Kalpataru (Kalitmuljo, Kec. Lendaharu, Kota Malang, Jawa Timur 65141) Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/8CQ2i64Rnc7UJAL3B SAJUN LINK	Lat.-7.949873, Long 112.627060	- Hujan deras dan saluran / gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan kampung dan halaman rumah warga) - Saluran air Kecil dan Sedimen tinggi	Pembuangan bekas Material bangunan/sampah/Pembiaran Rumput Liar	melakukan perbesaran dimensi/penambahangorong-gorong
Jl. Cengger Ayam RT. 06 RW. 01 berbatasan dengan Kel. Tulusrejo  -7.949873, 112.627060 Jl. Kalpataru (Kalitmuljo, Kec. Lendaharu, Kota Malang, Jawa Timur 65141) Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/8CQ2i64Rnc7UJAL3B SAJUN LINK	Lat.-7.949873, Long 112.627060	- Hujan deras dan saluran / gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan cengger ayam ke arah selatan) - Saluran air mengecil, Tertutup Bangunan dan Sampah dari jalan	Pembuangan bekas Material bangunan/sampah/Pembiaran Rumput Liar	melaksanakan pembersihan dan pengangkutan sampah
Jl. Soekarno Hatta (Depan Apartemen) RT. 06 RW. 02  -7.949244, 112.615807 Jl. Soekarno Hatta, Kalitmuljo, Kec. Lendaharu, Kota Malang, Jawa Timur Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/Cy8mAMUjg6L4s4QD8 SAJUN LINK	Lat.-7.949244, Long 112.615807	- Hujan deras dan gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan ujung jembatan) - Saluran air kecil dan sedimen tinggi, sampah jalan, avor ke saluran buntu/kotor	Pembuangan bekas Material bangunan/sampah/Pembiaran Rumput Liar	pengerukan sedimen secara menyeluruh
Jl. Semanggi Barat RT. 01 RW. 03 Kirim Link Sematkan peta  -7.949244, 112.615807 Jl. Soekarno Hatta, Kalitmuljo, Kec. Lendaharu, Kota Malang, Jawa Timur Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/Cy8mAMUjg6L4s4QD8 SAJUN LINK	Lat.-7.949244, Long 112.615807	- Hujan deras dan gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan dan halaman rumah warga) - Saluran banyak sampah, kurang bak kontrol, dan beberapa saluran tertutup bangunan warga		pembersihan dan pengangkutan sampah secara menyeluruh
Jl. Kesumba RT. 01/RT 05 RW. 03  -7.945757, 112.617249 Jl. Kesumba, Kalitmuljo, Lendaharu, Malang City, East Java 65141 Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/mq4hcZg4KcF7P1ear7 SAJUN LINK	Lat.-7.945757, Long 112.617249	- Hujan deras dan gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan dan halaman rumah warga) - Saluran banyak sampah, kurang bak kontrol, saluran kecil		pembersihan dan pengangkutan sampah secara menyeluruh

Jl. Kembang Turi RT. 04 RW. 04	 -7345541, 112.61471 Jl. Kembang Turi, Jatinulya, Kec. Lendahu, Kota Madiun, Jawa Timur 65141 Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/WkzndJHd8Jem5YGB SAJUN LINK	Lat.-7.942541, Long 112.614171	- Hujan Deras, sungai kecil/parit tidak dapat menampung air sehingga meluap ke jalan - Sedimen tinggi dan ada beberapa jembatan jalan warga		pengerukan sedimen secara menyeluruh
Jl. Bunga Coklat/Pisang Kipas RT. 09 RW. 04 dan RT. 05 RW. 03	 -7344260, 112.619025 Jl. Bunga Coklat 153, Jatinulya, Kec. Lendahu, Kota Madiun, Jawa Timur 65141 Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/WkzndJHd8Jem5YGB SAJUN LINK	Lat.-7.944260, Long 112.619025	- Hujan deras dan gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan ujung jembatan) - Saluran air kecil dan sedimen tinggi, sampah jalan, avoor ke saluran kecil .		pengerukan sedimen secara menyeluruh
Jl. Vinolia RW. 05	 -7346971, 112.611689 Jl. Vinolia Rp. Mayji 44016, Jatinulya, Kec. Lendahu, Kota Madiun, Jawa Timur 65141 Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/9d8pG58PjUWu6 SAJUN LINK	Lat.-7.936971, Long 112.611689	- Hujan deras dan gorong gorong yang ada tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan) - Ada penutupan saluran sudetan ke Sungai Brantas di Perum Myra Residence - Sedimen Tinggi dan saluran kurang besar		pengerukan sedimen secara menyeluruh
Jl. Vinolia pintu gerbang RW. 05 berbatasan dengan wilayah Kel. Mojolangu	 -7335248, 112.612709 Jl. Bunga Vinolia 3, Kec. Lendahu, Kota Madiun, Jawa Timur 65141 Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/HUozkmmrthGm9j7 SAJUN LINK	Lat.-7.935248, Long 112.612709	- Hujan deras dan gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan ujung jembatan) - Saluran air kecil dan sedimen tinggi, sampah .		pengerukan sedimen secara menyeluruh
Jl. Kenanga Indah I RT. 06 RW. 06	 -7335137, 112.609283 Madiun, Jatinulya, Kec. Lendahu, Kota Madiun, Jawa Timur 65141 Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/Yp2PEm4JjJ834407277 SAJUN LINK	Lat.-7.935137, Long 112.609283	- Berada dipinggir Sungai Brantas - Tanah labil karena bekas urukan		melakukan penguatan tanah

Jl. Kenanga Indah I/Jl. Vinolia 2 RW. 06  -7.934627, 112.610696 Malang, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/FuBPtKamgBjUmU8 SAJUN LINK	Lat.-7.934627, Long 112.610696 - Hujan deras dan gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan kampung/rumah warga) - Sedimen tinggi dan berada di pinggir DAM pengairan		penegerukan sedimen secara berkala
Jl. Kalpataru VD RW. 08  -7.949914, 112.626131 Jl. Kalpataru V D 08, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/9m5e8aU1u5d4V5L7h SAJUN LINK	Lat.-7.949914, Long 112.626131 - Hujan deras dan gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan kampung/rumah warga) - Sedimen tinggi, saluran air menyempit, ada bangunan di atas saluran		penegerukan sedimen secara berkala
Jl. Bunga Tj. 11, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141  -7.952729, 112.625896 Malang, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/5a5G7FJDmP98P2u6G SAJUN LINK	Lat.-7.952729, Long 112.625896 - Hujan deras dan gorong gorong yang tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan kampung/rumah warga) - Ada bangunan yg menyebabkan saluran air menyempit - Kontur Jalan ujun pertigaan yg rendah		penegerukan sedimen secara berkala
Jl. Bougenvill Bawah RT. 01 RW. 09  -7.955541, 112.624527 Jl. Bougenvill Bawah, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/v4u582WmPMLNbnB SAJUN LINK	Lat.-7.955541, Long 112.624527 - Berada dipinggir Sungai Brantas - Tanah labil karena bekas urukan - Ada gorong gorong besar yang airnya langsung meluncur ke jalan di bawahnya dari Jl. Gilimanuk Kel. Samaan		penegerukan sedimen secara berkala
Jl. Saxophone RT. 04 dan 05 RW. 11 (berbatasan denagn wilayah Kel. Tunggalwulung)  -7.930430, 112.609800 Jl. Saxophone 11, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/9jbaeE2muaU4Wn78 SAJUN LINK	Lat.-7.930430, Long 112.609800 - Hujan deras dan gorong gorong tidak bisa menampung air karena rusak dan kecil, sedimen tinggi (air meluap ke jalan besar) - Sedimen tinggi, sampah, saluran kecil sekali		penegerukan sedimen secara berkala

	Jl. Vinolia Gang VIII RT. 05 RW. 05  -7.937578, 112.612136 Malang, Jatimulya, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/32x0tpe9P4Dv69 SALIN LINK	Lat.-7.937578, Long 112.612136	- Hujan deras dan gorong gorong yang ada tidak bisa menampung air (air meluap ke jalan) - Ada beberapa Bangunan warga yang berdiri di atas saluran air - Sedimen Tinggi		Melakukan peningkatan kapasitas gorong-gorong agar mampu menampung debit air saat hujan deras, termasuk pelebaran atau penambahan saluran bila diperlukan. Menertibkan bangunan warga yang berdiri di atas saluran air sesuai ketentuan yang berlaku guna mengembalikan fungsi saluran. Selanjutnya dilakukan normalisasi saluran melalui pengerukan sedimen yang tinggi serta pembersihan rutin untuk mencegah luapan air ke badan jalan. Diperlukan pula pengawasan dan pemeliharaan berkala agar kondisi saluran tetap berfungsi optimal.
	Jl. Bunga Widara RW. 01  -7.946776, 112.626495 Malang, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/GdHYL2oJUL4MEFph SALIN LINK	Lat.-7.946776, Long 112.626495	- Hujan deras dan gorong gorong yang ada tidak bisa menampung air - Ada beberapa Bangunan warga yang berdiri di atas saluran air		Melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas gorong-gorong agar mampu menampung debit air saat hujan deras. Selain itu, perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan warga yang berdiri di atas saluran air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mengembalikan fungsi saluran dan mencegah terjadinya luapan air. Disertai dengan pemantauan serta pemeliharaan saluran secara berkala.
	Jl. Simpang Bunga Widara RW. 01  -7.946999, 112.626951 Malang, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Link untuk berbagi https://maps.app.goo.gl/QWQwJuesdJk277czr SALIN LINK	Lat.-7.946999, Long 112.626951	- Hujan deras dan gorong gorong yang ada tidak bisa menampung air - Ada beberapa Bangunan warga yang berdiri di atas saluran air		peningkatan kapasitas gorong-gorong agar mampu menampung debit air saat hujan deras. Selain itu, perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan warga yang berdiri di atas saluran air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mengembalikan fungsi saluran dan mencegah terjadinya luapan air. Disertai dengan

		Jl. Belakang SMP Insan Amanah RT. 10 RW. 04		Lat.-7.940100, Long 112.619668	- Hujan deras dan gorong gorong yang ada tidak bisa menampung air - Ada beberapa Saluran/Gorong gorong yang tertutup bangunan - Saluran di Belakang SMP Negeri 18 Juga Mengecil dan sebagian tertutup		Melakukan kajian teknis dan peningkatan kapasitas gorong-gorong agar mampu menampung debit air saat hujan deras. Menertibkan serta menata kembali saluran dan gorong-gorong yang tertutup bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengembalikan fungsi aliran air. Khusus pada saluran di belakang SMP Negeri 18, perlu dilakukan normalisasi dengan pelebaran saluran dan pembukaan bagian yang tertutup, disertai pembersihan sedimen. Selanjutnya dilakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin guna mencegah terjadinya genangan dan luapan air di kemudian hari.
		Jl. Bunga Andong Dalam RT. 06 RW. 02		Lat.-7.949557, Long 112.618360	- Hujan deras dan gorong gorong yang ada tidak bisa menampung air - Ada beberapa Saluran/Gorong gorong yang tertutup bangunan		Melakukan pendataan dan penertiban terhadap bangunan yang menutup saluran atau gorong-gorong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mengembalikan fungsi saluran air. Selanjutnya dilakukan pembukaan saluran yang tertutup serta perbaikan dan normalisasi agar aliran air kembali lancar, disertai pengawasan dan pemeliharaan secara berkala.
		sego sambel cak uut (Jl. Sukarno hatta)		Lat.-7.945989, Long 112.617955	karena sedimen menumpuk ke arah barat		dilakukan normalisasi sedimen dan sampah
		Jl. Soekarno Hatta (Depan Bakso kota Cak Man) RW. 16 RT. 1		Lat.-7.941821, Long 112.622505	Depan Bakso kota Cak Man Saluran ambrol, sehingga mengalami pendangkalan		Melakukan perbaikan dan penguatan struktur saluran air yang ambrol di depan Bakso Kota Cak Man, disertai pengerukan sedimen untuk mengatasi pendangkalan. dan dilakukan normalisasi saluran

		TKBJ Jl. Sukarno Hatta		Lat.-7.942025, Long 112.622434	Saluran irigasi (yg akan dinormalisasi) ambrol (utara TKBJ)		segera pada saluran irigasi yang ambrol di wilayah utara TKBJ melalui perbaikan struktur dan penguatan tebing saluran. Selanjutnya dilakukan normalisasi saluran untuk mengembalikan kapasitas aliran, disertai pembersihan sedimen dan material runtuhan. Diperlukan pula pemantauan berkala serta pengamanan area sekitar
	TLOGOMAS	Jl. Telaga Warna RT. 06 RW.VI		lat -7.9315, long 112.6016	hujan deras dan gorong-gorong tidak bisa menampung air karena rusak dan kecil, sedimen tinggi dan sampah	-	meningkatkan volume gorong-gorong melaui RT berkelas
		Jl. Brawijaya Residence		lat -7.9383054, long 112.5909524	Perlu crossing dan penambahan volum gorong-gorong	-	meningkatkan volume gorong-gorong melaui RT berkelas
		Jl. Telaga Warna RT. 06 RW.VI		lat -7.9315, long 112.6016	Perlu penambahan volum gorong-gorong, karena merupakan daerah paling rendah dari wilayah sekitar		meningkatkan volume gorong-gorong melaui RT berkelas
		Jl. Raya Tlogomas Gg. 1 Rt.01 RW.I		lat -7.9343964, long 112.6042575	Perlu penambahan volum gorong-gorong dan pengangkatan sedimen gorong-gorong sepanjang Jl. Raya Tlogomas/wewenang propinsi	ada pipa saluran limbah rumah tangga yang melintang di gorong-gorong	melakukan gerakan angkat sedimen dan menghimbau warga yang terkait untuk memotong saluran air tersebut

5	TUNGGULWULUNG	Perumahan Griya Sejahtera I RT.11		Lat-7.92910 Long 112.615672	Perlu pemeliharaan drainase (penambahan volume) , pengerukan sungai secara berkala dan perlu pembongkaran bangunan wc umum di atas sungai	-	Normalisasi Saluran
		Jl. Simpang Akordion gg Makam		Lat-7.931053 Long 112.616889	Perlu pemeliharaan drainase dan perlunya pengerukan sungai secara berkala		melakukan normalisasi sungai
		Jl. Simpang Akordion RT.04		Lat-7.932131 Long 112.61313	Perlu pemeliharaan drainase dan perlunya pengerukan sungai secara berkala		melakukan normalisasi sungai
		Jl. Simpang Akordion RT.04		Lat-7.932028 Long 112.614398	Perlu pemeliharaan drainase dan perlunya pengerukan sungai secara berkala		melakukan normalisasi sungai
		Jl. Saxofon Gang Dam		Lat-7.927526 Long 112.606636	Perlu pemeliharaan drainase dan perlunya pengerukan sungai secara berkala		melakukan normalisasi sungai

6	DINOYO	JL. SIMPANG GAJAYANA 575-B (BELAKANG SARDO) RW 02		7,946658 , 112,608137	BANJIR KIRIMAN SAMPAI MELUAP KE JALAN RAYA. HUJAN REDA, LUAPAN BANJIR IKUT SURUT	Nihil	Pembangunan bronjong batu
		JL. SIMPANG GAJAYANA 610-G (DEPAN SDI SURYA BUANA) RW 02		7,944923 , 112,607165	SAAT HUJAN DERAS, AIR DI SUNGAI (DEPAN SDI SURYA BUANA) MELUAP KE JALAN RAYA	membangun rumah berdekatan dengan sungai amrong	Perbaikan pondasi dan rumah atau relokasi
		JL. MT. HARYONO 126 (DEPAN POLSEK LOWOKWARU) RW 03		7,941418 , 112,609095	AIR MELUAP DARI GORONG - GORONG DIKARENAKAN TIDAK ADANYA BAK KONTROL DAN BANYAK SEDIMEN	nihil	pembangunan bak kontrol, pengerukan sedimen secara berkala
		JL. MT. HARYONO 99 (SEPANJANG GANG XI, BARAT LAMPU LALIN GAJAYANA) RW 03		7,942987 , 112,610247	AIR MELUAP DARI GORONG - GORONG DIKARENAKAN TIDAK ADANYA BAK KONTROL DAN BANYAK SEDIMEN	nihil	pembangunan bak kontrol, pengerukan sedimen secara berkala
		JL. SUNAN MURIA (DEPAN PONDOK LANSIA) RW 07		7,954471 , 112,605177	SALURAN AIR BUNTU DIKARENAKAN BANYAK SEDIMEN	nihil	melakukan pengerukan dan pembersihan sedimen secara menyeluruh

		JL. SUNAN MURIA VI RW 07		7.954114 , 112.604110	SALURAN AIR TERLALU KECIL, SEHINGGA AIR MELUAP KE JALAN	nihil	melakukan evaluasi kapasitas saluran drainase
7	KETAWANGGEDE	Depan sardo - jl Gajayana -perbatasan		7°56'55.8"S 112°36'41.9"E	aliran sungai tidak lancar karena tersumbat oleh sampah		dilakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan dan tindakan/penghentian sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		DAS BRANTAS - RW 05		7°56'52.7"S 112°36'52.4"E	adanya daerah rawan longsor di pinggiran sungai	nihil	penguatan tebing sungai dengan brojong turap
		Jl. MT Haryono - RW 05		7°56'52.7"S 112°36'52.4"E	pohon yg tumbuh di plengsengan rawan tumbang ketika tergerus air hujan	nihil	pemangkasan tajuk pohon secara berkala
		Makam Ketawanggede - depan UIN Ma		7°57'06.9"S 112°36'33.1"E	tembok makam karena kurangnya air, aliran air yg tidak lancar di area makam menyebabkan tembok rawan jebol	nihil	membuat dan memperbaiki saluran drainase disekitar area makam agar air hujan mengalir lancar

		Jl. Kertosentono		7°56'55.8"S 112°36'41.9"E	sungai-sungai yg tidak bisa dilakukan pengerukan sampah dan sedimen karena tertutup bangunan rumah warga.	nihil	pembersihan manual terbatas / gotong royong pada bagian sungai yang masih dapat diakses
8	MERJOSARI	Jl. Joyo tambaksari (depan apotek merjosari)		lat -7,94, long 112.60	daerah cekung	nihil	membangun/ memperbesar saluran drainase agar air cepat mengalir keluar dari daerah cekung
		Pertigaan simpang gayayana		lat -7,94, long 112.60	kalau curah hujan lebat aliran irigasi meluap ke jalan	nihil	melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl. Simpang Gayayana		lat -7,94, long 112.61	aliran irigasi dibawah rumah warga dan ada jalan yg tidak ada gorong2, jadi masuk dijalan	nihil	melakukan penataan ulang jalur irigasi
		Jl. Joyoraharjo gg. III		lat -7,94, long 112.61	penyebab aliran irigasi terdapat endapan lumpur yang tinggi asalnya dari irigasi atasnya	nihil	melakukan pengerukan endapan lumpur secara menyeluruh

		Jl. Joyosari		lat -7,94, long 112.61	jika hujan deras aliran air turun ke bawah, gorong2 tidak mencukupi	nihil	melakukan evaluasi kapasitas gorong-gorong terhadap debit puncak saat hujan deras
		area taman singha		lat -7,94, long 112.60	Pohon terlalu rindang		melakukan pemangkasan dahan dan ranting secara berkala
		Jl. Joyosari		lat -7,94, long 112.60	Pohon terlalu rindang dan sudah tua		melakukan pemangkasan dahan dan ranting secara berkala dan dipotong
		Jl. Joyosari		lat -7,94, long 112.60	daerahnya bertebing, belum ada plengsengan, ditumbuhi banyak pohon besar yang rawan tumbang		melaksanakan pembangunan plengsengan atau dinding penahan tanah
9	LOWOKWARU	Jl. Mawar IV/9E		lat-7,957048, long:112.632759	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	Nihil	melakukan evaluasi sistem drainase

Jl. Mawar IV/9D		Lat,-7,967048 Long:112,632759	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase
Jl. Letjen Sutoyo III/19B		Lat,-7,957012 Long:112,632774	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase
Jl. Letjen Sutoyo III/11		Lat,-7,960224 Long:112,636024	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase
Letjen Sutoyo III/25E		Lat,-7,960322 Lo:112,635933	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase
Letjen Sutoyo III/23E		Lat-7,960272 Long:112,635986	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase

Letjen Sutoyo Gang 3		Lat-7,960413 Long:112,636810	Air meluap dibawah jembatan tergerus dn berlubang	nihil	melaksanakan perbaikan dan penguatan struktur bawah jembatan
Jl. Selorejo Gg.Masjid No.30		Lat-7,954038 Long:112,635485	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase
Jl. Selorejo Gg.Masjid No.30A		Lat-7,954038 Long:112,635486	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase
Jl. Letjen S.Parman Santrean I/8		Lat-7,953737 Long:112,638031	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase
Jl. Letjen S.Parman Santrean I/3		Lat-7,953683 Long:112,638145	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase

		Jl. Letjen Balean barat		Lat,-7,953469 Long:112,637848	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase
		Jl Selorejo			Plengsengan ambrol	nihil	melakukan pemeliharaan dan pengawasan rutin
		Jl. Santrean III/36		Lat,-7,953341 Long:112,637962	Banjir meluap masuk ke rumah setelah hujan reda, luapan air ikut surut	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase
10	TASIKMADU	Jl. Bola Volly RT 03 RW 01		Lat 7.91144918S Long 112.62846867E	Sering terjadi banjir karena gorong-gorong terlalu kecil	Nihill	Normalisasi saluran
		Jl. Bulutangkis RT 05 RW 02		Lat 7.91573872S Long 112.62941472E	Akibat hujan deras, tanggul Jebol	nihil	melakukan penanganan darurat dengan penutupan sementara tanggul jebol untuk menghentikan aliran air dan mencegah dampak yang lebih luas

		Jl. Tennis Meja (Jembatan Jalan tembus RT 02 RW 03 ke RW 05)		Lat 7.91956139S Long 112.62536939E	Kalau Hujan dereas air meluap ke jalan	nihil	melakukan evaluasi sitem drainase
		Jl. Atletik		Lat 7.91632942S Long 112.62405186E	Kalau Hujan dereas air meluap ke jalan		melakukan evaluasi sitem drainase
		Jl. KH Yusuf (menuju Jl. Gurami)		Lat 7.92237984S Long 112.62631754E	Kalau Hujan dereas air meluap ke jalan	Nihil	Perlu sudetan /krosing
		Jl. Simpang KH Yusuf RT 01 RW 06		Lat -7.923084 Long 112.630379	Kalau Hujan dereas air meluap ke jalan	Nihil	Rehabilitasi drainase
11	TUNJUNGSEKAR	Jl. Ikan Piranha Atas Gg. I Timur		7°56'4.472"S 112°38'32.183"E	Hujan deras menyebabkan air di sungai meluap sampai jalan, masuk rumah warga.		melakukan evaluasi kapasitas sungai dan drainase jalan terhadap debit puncak saat hujan deras

Jl. Simpang Piranha Atas (sebelum Bale RW)		7°55'56.45"S 112°38'9.192"E	Hujan deras dan posisi jembatan yg kurang tinggi menyebabkan air di sungai meluap sampai jalan.		Bangunan jembatan ikut menyebabkan banjir
Jl. Ikan Tombro (kuburan jin kembar)		7°55'52.204"S 112°37'53.942"E	Hujan deras dan sampah/kayu yg menyumbat menyebabkan air di sungai meluap sampai jalan.		Rehabilitasi drainase
Jl. Ikan Tombro Timur RT 07 RW 04 Gang I		7°55'29.094"S 112°38'13.209"E	Hujan deras menyebabkan air di sungai meluap sampai jalan.		Rehabilitasi drainase
Jl Ikan Hiu II RT 01 RW 05		7°56'7.285"S 112°38'30.193"E	Hujan deras menyebabkan air di sungai meluap sampai jalan, masuk rumah warga.		rehabilitasi drainase
Jl. Lodan V No. 122		7.93373297S 112.64044361E	Hujan deras menyebabkan air di sungai meluap sampai jalan, masuk rumah warga.		rehabilitasi drainase

		Jl. Lodan No. 38 B		7.934396666666667S 112.64014166666666E	Hujan deras menyebabkan air di sungai meluap sampai jalan, masuk rumah warga.		rehabilitasi drainase
		Jl. Lodan No. 55		7.934343333333335s 112.64022166666668E	Hujan deras menyebabkan air di sungai meluap sampai jalan, masuk rumah warga.		rehabilitasi drainase
		Jl. Ikan Kakap		7°55'43.054"S 112°37'39.281"E	Hujan deras menyebabkan air di sungai meluap sampai jalan.		rehabilitasi drainase
		Jl. Ikan Mujaer Selatan, RT 05 RW 07		7°55'44.555"S 112°38'17.036"E	Gorong-gorong yg terlalu kecil dan sumbatan sampah menyebabkan air meluap sampai ke jalan saat hujan deras.		melakukan pembersihan dan pengangkatan sampah
		Jl. Ikan Layur No 2 /sd Jl Ikan Paus V 20 C		7°56'5.146"S 112°38'10.854"E	Hujan deras menyebabkan air di sungai meluap sampai jalan.		melakukan evaluasi kapasitas sungai dan drainase jalan terhadap debit puncak saat hujan deras

		Perumahan Cosmo (jalan ikan paus VIII no 7a)		Lat.-7.924232359086794, Long 112.63693216509502	pembangunan perum cosmo mengakibatkan gangguan aliran sungai dan irigasi sampai mengganggu meluas hingga ke kelurahan polowijen kompensasi yang dijanjikan kepada warga RT 7 RW 4 berupa gorong-gorong dan sudetan belum dipenuhi segala bentuk perijinan belum ada, dan masih dalam proses, akan tetapi sudah melakukan pembangunan	perumahan yang melanggar tanpa ijin karena membangun perumahan sampai diatas bibir sungai	Melakukan penindakan dan penertiban terhadap perumahan yang dibangun tanpa izin hingga melanggar sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diperlukan penghentian sementara aktivitas pembangunan, evaluasi perizinan, serta pemulihan fungsi sempadan sungai melalui pembongkaran bangunan yang melanggar apabila diperlukan. Selanjutnya dilakukan pengawasan berkelanjutan dan sosialisasi kepada pengembang maupun masyarakat agar ketentuan tata ruang dan perlindungan sungai dapat dipatuhi.
12	SUMBERSARI	Jl.Bendungan Sigura-gura (depan Masjid Muhajirin)		Lat-7.957923° Long112.61048°	Terjadi banjir bila hujan deras	Nihil	melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl.Bendungan Sutami (depan Superindo)		Lat-7.963726° Long112.613583°	Terjadi banjir bila hujan deras	Nihil	melakukan normalisasi saluran irigasi
		Jl.Surabaya Dalam		Lat-7.965307° Long112.618921°	Terjadi banjir bila hujan deras, karena drainase bagian atas ditutup cor, lebih rendah dari jalan aspal.	Diduga terjadi penutupan saluran drainase bagian atas dengan cor beton yang tidak sesuai ketentuan teknis, sehingga elevasi saluran lebih rendah dari badan jalan aspal dan menyebabkan aliran air terhambat. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya genangan atau banjir saat hujan deras serta mengindikasikan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan drainase dan prasarana jalan.	Melakukan pembongkaran atau pembukaan kembali penutup cor pada bagian atas saluran drainase yang tidak sesuai ketentuan, serta menyesuaikan elevasi saluran agar sejajar atau lebih rendah dari badan jalan sesuai standar teknis. Selanjutnya dilakukan normalisasi dan pembersihan saluran untuk memastikan aliran air berjalan lancar, disertai pengawasan dan pemeliharaan rutin guna mencegah terjadinya genangan atau banjir saat hujan deras.


CAMAT LOWOKWARU,


Drs. RUDI CAHYONO CATUR I


Pembina Tingkat I


NIP. 19680606 198809 1 001


KETERANGAN
9

















Saat hujan deras drainase tidak dapat menampung aliran air yang menyebabkan genangan air di jalan
Saat hujan deras drainase tidak dapat menampung aliran air yang menyebabkan genangan air di jalan
Saat hujan deras drainase tidak dapat menampung aliran air yang menyebabkan genangan air di jalan
penyumbatan sampah dan sedimen di drainase

