
Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRPKP

Tanggal: 11 April 2023

Lokasi	Uraian
Jalan Tebo Selatan	Pembersihan saluran dari material sedimentasi, sampah, dan tanaman yang dapat menyebabkan saluran tersumbat













50 %





100 %





50 %

