

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

Tanggal : 24 Mei 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Sasando, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru	Normalisasi lanjutan saluran disertai dengan alat berat (excavator)



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %