

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRPKP

Tanggal : 23 Mei 2023


Lokasi	Uraian
Jl. Bunga Merak, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru	Normalisasi saluran dari sedimen.



0 %



50 %



50 %



50 %



50 %



100 %