

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

Tanggal : 20 Maret 2023

| Lokasi | Uraian |
|------------------------------------|---|
| Jl. Janti Selatan, Kecamatan Sukun | Pengerukan saluran menggunakan alat berat serta penelusuran sepanjang saluran di belakang sekolah dengan kondisi seperti rawa-rawa. |







50 %

50 %



50 %

50 %

K O T A M A L A N G



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %

DIPURUHKAN
K O T A M A L A N G