

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP Tanggal : 3 Mei 2023

Lokasi	Uraian
Jalan Mulyosari	Pembersihan saluran dari material sedimentasi, sampah, dan tanaman yang dapat menyebabkan saluran tersumbat



0 %



0 %



50 %



50 %



50 %




50 %




50 %



50 %



50 %



50 %



100 %



100 %