

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

Tanggal : 15 Juni 2023

Lokasi	Uraian
Jalan Soekarno-Hatta	Pembersihan saluran dari material sedimentasi, sampah, dan tanaman yang dapat menyebabkan saluran tersumbat



0 %



0 %



50 %



50 %



50 %



50 %



Kamis, 15 Juni 2020 09:07:50
7°56'43.64713"S 112°37'44.82541"E
57-7 Jalan Sukarno Hatta
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65141
Indonesia
SATGAS PUPRRPKP
Index number: 4562

50 %



Kamis, 15 Juni 2020 09:37:54
7°56'46.58829"S 112°37'44.82541"E
57-7 Jalan Sukarno Hatta
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65141
Indonesia
SATGAS PUPRRPKP
Index number: 4562

50 %



Kamis, 15 Juni 2020 09:19:50
7°56'43.61373"S 112°37'44.82541"E
57-7 Jalan Sukarno Hatta
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65141
Indonesia
SATGAS PUPRRPKP
Index number: 4562

100 %



Kamis, 15 Juni 2020 09:20:05
7°56'46.58829"S 112°37'44.82541"E
57-7 Jalan Sukarno Hatta
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65141
Indonesia
SATGAS PUPRRPKP
Index number: 4562

100 %

DPUPRRPKP
K O T A M A L A N G