

# Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP Tanggal : 11 Mei 2023

Lokasi	Uraian
Jalan Sigura-gura	Pembersihan saluran dari material sedimentasi, sampah, dan tanaman yang dapat menyebabkan saluran tersumbat



0 %




0 %



50 %



50 %



50 %



50 %



Kamis, 11 Mei 2023 10:04:12  
7°57'28,55519"S / 12°35'36,32752"E  
14 Jalan Sigure - Gura  
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65145  
Indonesia  
RAT SAG PUPRRPKP  
Indeks: tumber:39/3

50 %



Kamis, 11 Mei 2023 10:06:37  
7°57'28,35467"S / 12°35'37,01293"E  
14 Jalan Sigure - Gura  
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65145  
Indonesia  
RAT SAG PUPRRPKP  
Indeks: tumber:39/3

50 %



Kamis, 11 Mei 2023 10:07:09  
7°57'28,67022"S / 12°35'36,33752"E  
14 Jalan Sigure - Gura  
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65145  
Indonesia  
RAT SAG PUPRRPKP  
Indeks: tumber:39/3

100 %



Kamis, 11 Mei 2023 10:07:21  
7°57'28,14364"S / 12°35'36,92663"E  
15a Jalan Sigure - Gura  
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65145  
Indonesia  
RAT SAG PUPRRPKP  
Indeks: tumber:39/3

100 %

DPUPRRPKP  
K O T A M A L A N G