

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRPKP

Tanggal : 12 Juli 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Malaka – Jl. Sempu, Kec. Klojen	Normalisasi lanjutan saluran dari endapan sedimen menggunakan alat berat (excavator).



DPUPRPKP
K O T A M A L A N G