

# Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRPKP

## Tanggal : 20 Juli 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Merapi - Jl. Argopuro, Kel. Oro-Oro Dowo, Kec. Klojen	Normalisasi saluran dengan pengeringan sedimen hingga setebal 50 cm ( di bawah ram besi) yang menghasilkan 52 karung



**DPUPRPKP**  
K O T A M A L A N G