


Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRPKP

Tanggal : 4 April 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Raya Mulyorejo (Depan Terminal)	Pembersihan material akibat ambrolnya plengsengan pembatas sawah sehingga menutup saluran (panjang kurang lebih 3m & tinggi 1,5m).



0 %



0 %



0 %



0 %



50 %



50 %



50%



50%



50%



50%



100%



100%

DIOPKRI
KOTAMALANG