

# Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

Tanggal : 10 Juli 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Malaka – Jl. Sempu, Kec. Klojen	Normalisasi saluran yang tutupnya ambrol & mengalami sedimentasi berat.



0 %



0 %



0 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



100 %



100 %



**D P U P R R P K P**  
K O T A M A L A N G