

# Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

Tanggal : 8 Maret 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Pandanwangi Park, Kecamatan Blimbing	Normalisasi saluran yang mengalami sedimentasi berat dan ada ambrolan dari



0 %



0 %



0 %



50 %



50 %



50 %





50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %





50 %



50 %



50 %



50 %



70 %



70 %