

# Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

## Tanggal : 3 Mei 2023

Lokasi	Uraian
Jalan Merdeka Utara (depan Bank Indonesia)	Pengecekan saluran yang terdapat di depan Bank Indonesia untuk mengetahui penyebab genangan di sekitar wilayah tersebut

