

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

Tanggal : 12 Mei 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru (Crossing dari ex.cak pir menuju arah timur bebek slamet)	Normalisasi di 2 titik saluran yang tersumbat oleh berbagai macam sampah.



0 %



0 %



0 %



0 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



100 %



100 %



100 %

D P U P R T R I
K O T A M A L A N G