

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRPKP

Tanggal : 16 Maret 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Genuk Watu Barat II, Kecamatan Blimbing.	Penanganan longsor serta pembersihan material yg menutup sungai.



0%



0%



50%



50%



50%



50%



50 %



50 %



50 %



50 %



90 %



90 %