

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP Tanggal : 8 Mei 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Pahlawan, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun	Normalisasi sungai akibat longsornya lereng (rumpun bambu) yang menutup badan sungai.




0 %



0 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



100 %



100 %

K O T A M A L A N G