

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRRPKP

Tanggal : 24 Juli 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Andalas, Kec. Klojen	Normalisasi lanjutan saluran dari endapan sedimen menggunakan alat berat (excavator).



DPUPRRPKP
K O T A M A L A N G