

# Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

Tanggal : 10 April 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Kalpataru, Kecamatan Lowokwaru	Normalisasi saluran yang mengalami penyumbatan di 6 titik. Akar pohon menutup saluran sehingga tersumbat oleh sampah dan avoor banyak tertutup sampah.



0%



0%



0%



0%



0%



0%



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



100 %



50 %



50 %



100 %



100 %

D P U P R P K P  
K O T A M A L A N G