

# Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

## Tanggal : 4 Mei 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Raya Bandulan, Sukun	Normalisasi saluran tersumbat dari sampah dan sedimentasi sehingga tutup cor saluran terangkat terangkat.



0 %



0 %



0 %



0 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



100 %



100 %

K O T A M A L A N G