

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

Tanggal : 14 Juni 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Tenes, Kel. Kauman, Kec. Klojen	Normalisasi saluran tertutup akibat sedimen bercampur dengan limbah plastik.



0 %



0 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



100 %