

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP Tanggal : 6 Juni 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Raya Langsep Barat, Kel. Bareng, Kec. Klojen (crossing/jalan selatan TPS)	Normalisasi crossing tersumbat ditengah taman oleh sampah bercampur lumpur sedimen



0 %



50 %



50 %



50 %



50 %



100 %