

Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

Tanggal : 2 Mei 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Sasando kea rah DAM Jl.Bylira, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru	Normalisasi lanjutan (100 meter arah DAM) saluran disertai dengan alat berat (excavator)



50 %



50 %



50 %



50 %



100 %



100 %