

# Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRKP

Tanggal : 18 Juli 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Andalas, Kec. Klojen	Normalisasi lanjutan saluran dari endapan sedimen menggunakan alat berat (excavator).

