

DATA PENGAWASAN SARANA AIR BERSIH (SAB)/ SARANA AIR MINUM (SAM) LAYAK /AMAN TRIBULAN III TAHUN 2023

PUSKESMAS ARJUNO DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

No.	KELURAHAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	SARANA AIR BERSIH (SAB) (DATA KUMULATIF SAMPAI TRIBULAN INI)								SAM/ JARINGAN PERPIPAAN (KUMULATIF)			JML SAB YANG ADA (5+7+9+11)	JML SAB YANG MS (6+8+10+12)	JML KK YANG MENGGUNAKAN AIR MINUM LAYAK	SAB/ SAM (SGL,SP,TA,MAT, HIPAM)YG DI IKL						SAB/ SAM (SGL,SP,TA,MAT, HIPAM) YG DIPERIKSA KUALITAS AIRNYA						
				SUMUR GALI TERLINDUNG (SGL)		SUMUR DENGAN POMPA (SP)		TERMINAL AIR (TA)		MATA AIR TERLINDUNG (MAT)		JML HIPAM	SR HIPAM	SR PDAM				JML YG DI IKL	HASIL IKL (TINGKAT RESIKO)				MS (19+20)	TMS (21+22)	KIMIA			BIOLOGI		
				JML SGL	JML SGL MS	JML SP	JML SP MS	JML TA	JML TA MS	JML MAT	JML MAT TG MS								R	S	T	AT			JML	MS	TMS	JML	MS	TMS
1	Kauman	2317	2621	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1.941	27	27	2.621	15	6	-	-	-	9	6	6	6	-	15	9	6
2	Kidul Dalem	1430	1889	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.216	10	10	1.889	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	7	-
3	Oro Oro Dowo	2762	3.245	35	34	-	-	-	-	1	1	-	-	2.721	36	35	3.245	11	1	-	-	-	10	1	-	-	-	11	-	1
4	Penanggungan	2127	2.574	40	40	-	-	-	-	1	1	-	-	2.093	41	41	2.574	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	9	
	JUMLAH	8636	10329	112	111	-	-	-	-	2	2	-	-	7.971	114	113	10.329	42	7	-	-	-	35	7	6	6	-	42	25	7

KETERANGAN :

- SGL : Sumur Gali Dengan Pompa
- SP : Sumur Gali dengan Pompa, Sumur Pompa Tangan, Sumur Bor Dengan Pompa
- TA : Terminal Air (Pelayanan air minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air)
- MAT : Mata Air Terlindung
- MS : Memenuhi Syarat
- TMS : Tidak Memenuhi Syarat
- IKL : Inspeksi Kesehatan Lingkungan
- R : Resiko Rendah
- S : Resiko Sedang
- T : Resiko Tinggi
- AT : Resiko Amat Tinggi