

# Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRPKP

Tanggal : 2 Maret 2023

Lokasi	Uraian
Jalan Kedawung	Pembersihan saluran dari material sedimen yang menutupi saluran dan pemasangan rambu penanda pada saluran tanpa penutup




0 %



0 %



50 %



50 %



100 %



100 %