

# Laporan Normalisasi Sungai dan Drainase Satgas DPUPRPKP

Tanggal : 12 April 2023

Lokasi	Uraian
Jl. Raya Tidar (depan STIKI), Kecamatan Sukun	Normalisasi saluran akibat adanya genangan yang menunjukkan terhambatnya aliran air akibat sampah yang tersumbat.



0 %




0 %



0 %



50 %



50 %



50 %



50 %



50 %



100 %



100 %



100 %



100 %